MINÉRAUX.

50.—Genre et quantité des minerais traités dans les hauts fourneaux canadiens, 1908-1913.

Minerais.	1908.	1909.	1910.	1911.	1912.	1913.
	Tonnes.	Tonnes.	Tonnes.	Tonnes.	Tonnes.	Tonnes.
Nickel, cuivre...	360,180	462,336	628,947	610,834	725,065	823,403
Argent, Cobalt-Nickel, Arsenic	7,182	8,384	9,466	9,330	8,097	5,818
Plomb et autres minerais traités dans les hauts fourneaux.....	53,545	54,539	57,549	55,408	59,932	78,110
Cuivre, Or, Argent.....	1,797,488	1,850,889	1,987,752	1,517,981	2,212,316	2,119,754
Totaux.....	**2,218,395**	**2,376,148**	**2,683,714**	**2,193,553**	**3,005,410**	**3,027,085**

51.—Quantité des produits miniers affinés et des métaux contenus dans ces produits affinés par les hauts fourneaux et exportés, 1908-1913.

Produits affinés, métaux contenus dans les produits affinés et exportés.	1908.		1909.		1910.	
	Produits affinés.	Métaux en matte d'ampoule ling. non affinés et en speiss.	Produits affinés.	Métaux en matte d'ampoule ling. non affinés et en speiss.	Produits affinés.	Métaux en matte d ampoule ling. non affinés et en speiss.
Antimoine..liv.	–	–	61,207	–	–	–
Or.....onces	15,436	203,300	18,241	200,129	13,298	197,181
Argent..... "	11,168,689	3,271,899	14,242,545	4,845,920	16,373,799	2,136,414
Plomb.....liv.	36,549,274	1,116,792	41,883,614	3,973,810	32,987,508	–
Cuivre..... "	–	51,965,289	–	53,328,583	–	56,149,299
Sulfate de cuivre.... "	203,379	–	51,405	–	163,228	–
Nickel..... "	–	19,506,251	–	27,041,957	–	37,587,676
Cobalt..... "	–	692,170	–	1,321,083	–	–
Oxydes de cobalt et de nickel.. "	–	–	–	–	13,508	–
Oxyd. mélangés de cobalt et de nickel. "	–	–	–	–	108,178	–
Arsenic blanc ..... "	1,431,052	–	2,258,087	–	3,003,467	–
Arsenic..... "	–	436,787	–	1,074,516	–	–

	1911.		1912.		1913.	
Or.....onces	15,270	175,189	12,118	184,815	11,977	213,279
Argent..... "	19,078,768	585,896	17,877,944	686,171	13,789,709	934,601
Plomb..... "	23,525,050	–	35,893,190	–	39,468,729	–
Cuivre.....liv.	–	29,855,868	–	58,405,910	–	59,245,722
Sulfate de cuivre.... "	197,187	–	87,110	–	130,533	–
Nickel..... "	–	34,098,744	–	44,841,542	–	49,676,772
Oxydes de cobalt et de nickel. "	1,415,006	–	1,634,087[1]	–	1,644,185[1]	–
Arsenic blanc..... "	4,194,209	–	4,090,756	–	3,384,249	–

[1]Oxyde de nickel, oxyde de cobalt et alliages de cobalt, speiss, etc., non entièrement affinés.